

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras de calle.
Fecha	01- Octubre-2018
Comunidad	Higuerón, corregimiento de San Jose del General.
Ubicación	
Lugar	Higuerón.
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	1
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Icel Salas.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Bartolo Ortega.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección de la vía.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza una inspección al lugar donde el sr está pidiendo el apoyo de mejoras y se determina lo siguiente. • La calle a reparar es la que conduce a las líneas de trasmisiones eléctricas que van a mina (266, 267, 268). • El sr Bartolo forma parte del grupo de beneficiarios del programa de agro-extensionismo (comercialización). • Son aproximadamente 64 ml de calle a reparar debido a que la lluvia ha ido erosionando la calzada llevándose el material fino y dejando solo las piedras sueltas. Esto provoca que los camiones que le transportan su ganado, no puedan acceder al lugar donde debe embarcarlas. • Su apoyo lo pide en el material ya que el dará la mano de obra.
Seguimiento	Realizar diseño y presupuesto para estimar el costo del mismo.

Documentación fotográfica.

